

Nytt Regjeringskvartal - LÆRING ETTER HENDELSE - (Dor i hode)



Illustrasjon av doren som falt ned

1. Hva har skjedd og hvor (fakta)?

En lærling skulle feste et slaganker i taket. Det var allerede laget hull i taket for dette. Lærlingen skulle bruke doren til å slå slagankeret på plass, men i stedet for å bruke doren på slagankeret brukte han doren rett i det oppboret hull som førte til at doren ble sittende fast. Lærlinger går ned fra gardintrappen for å fortelle om dette til sin leder, når han er på det siste trinnet ser han opp mot taket, samtidig løsner doren og faller. Den treffer han i pannen

2. Hva ble konsekvensen?

- Lærlingen ble sykemeldt grunnet hjernerystelse. Sykemelding i 4 dager.

3. Hva var den direkte/utløsende årsaken?

- Doren (verktøy) løsnet og falt ned
- Feil bruk av verktøy. Riktig rekkefølge: 1 bore hull, 2 plassere slaganker i hullet, 3 bruke dor til å slå inn slaganker til det flukter med dekket

4. Hvorfor skjedde det (bakenforliggende årsak)?

- Mangelfull opplæring i arbeidsoppgaven av mentor. Lærlingen har blitt vist av en annen lærling hvordan man skulle utføre arbeidet.
- Mangelfull PVU bruk. Strammebåndet på hjelmen han var defekt.

5. Læring/tiltak:

- Som godkjent opplæringsbedrift plikter selskapet og ha en mentor som veileder lærlinger etter en opplæringsplan.
- Det kreves ekstra oppfølging av lærlinger da de ikke er like godt kjent med de typiske arbeidsoppgavene som en fagarbeider tar for gitt.
- Arbeidsgiver skal besørge for at alle lærlinger benytter 100% PVU