




# TA VARE PÅ KROPPEN - ARBEID ERGONOMISK



Unngå arbeid over skulderhøyde




Arbeid mest mulig rett frem, ha 3 kontaktpunkt og stå gjerne på topplaten




Kompetanse



Arbeidsoperasjoner



Ledelse og kultur



Rammebetingelser



SfS BA  
Samarbeid for sikkerhet  
i bygg og anlegg

